



ООО "Экспертная организация Русь"
Испытательный центр

105203, Москва, 15-я Парковая, 10-А; +7 (967) 015-22-66, +7 (4967) 76-22-97; eorus@lift.ru;
ОГРН: 1 037 789 039 903; ИНН: 7719504144; КПП: 771 901 001
Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ37 выдан 9 октября 2015 г.

АКТ № 76724-2018/5-Т

периодического технического освидетельствования лифта

21 мая 2018 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Русь" Сычёвым М.В. в присутствии представителя заказчика АНО "ЖКХ" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Подъем-1", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер: 76724 *94220*

Адрес установки: г.Пушино, Микрорайон Д- 15-2п

Представитель заказчика: инженер Бритвин В.П.

Представитель специализированной организации: начальник участка Куфтерин Г.Г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	<i>Износ каната ограничителя скорости близок к браковочному показателю. Вести контроль.</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3(г) и Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 21 мая 2018 г.</i>


* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Организовать безопасное использование и содержание лифтов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 г. № 743 и приказом Ростехнадзора от 14.08.2017 г. № 309, в том числе:

Обеспечить обслуживание и ремонт лифта квалифицированным персоналом соответствующим требованиям профессиональных стандартов (Провести оценку квалификации обслуживающего персонала в ЦОК)

Специалист



Сычёв М.В.

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

[Signature]
подпись

/Бритвин В.П./

ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

[Signature]
подпись

/Куфтерин Г.Г./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.